



OPUS standardCREASE 49

PL Instrukcja obsługi

1 PODSTAWOWE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA

- Urządzenie służy do bigowania, np. wydruków cyfrowych, kartonów i zdjęć.
- Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.

2 UŻYTKOWANIE ORAZ KONSERWACJA

- Przed użyciem bigówkę należy wyczyścić by zapobiec zabrudzeniu bigowanego materiału.
- Połóż materiał do bigowania na blacie i za pomocą ograniczników ustaw w odpowiedniej pozycji.
- Pociągnij dźwignię urządzenia w dół. Im mocniej dźwignia zostanie pociągnięta, tym głębszy big zostanie wykonany.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy nasmarować olejem elementy bigujące urządzenia.

3 DANE TECHNICZNE

Maksymalna długość bigowania: 485 mm
Szerokość bigu: 1 mm
Waga netto: 10,5 kg
Waga brutto: 11,5 kg
Wymiary urządzenia (W x S x G): 125 x 525 x 625 mm



OPUS standardCREASE 49

EN User guide

1 HEALTH & SAFETY

- The creasing equipment is designed for creasing paper, card and photos.
- The equipment should be kept out of reach of children.

2 OPERATION AND MAINTENANCE

- Clean the equipment before using to avoid marking the material.
- Put the material on the work base and moving the guides to set material to the desired position.
- Pull the handle down. The harder the handle is pulled the deeper crease will be.
- If the equipment is not used for a long time, lubricate the creasing components with a light oil.

3 TECHNICAL DATA

Maximum creasing length:	485 mm
Creasing width:	1 mm
Net weight:	10.5 kg
Gross weight:	11.5 kg
Dimensions:	H 125 x W 525 x D 625 mm